



Obras: REAFICCION CENTRO DE SALUD HSA - LA CIENAGA
Ubicación: SANI LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
Oficina: M87B SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE OBRA										
		X INC.	3/4/23-30/4/23	1/5/23-31/5/23	1/6/23-30/6/23	1/7/23-31/7/23	1/8/23-31/8/23	1/9/23-30/9/23	1/10/23-31/10/23	25/10/23-07/11/23(suspension)	8/11/23-30/11/23	1/12/23-31/12/23
SECTOR 1												
1	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1	Proyecto ejecutivo	0.35%	0.20%									
1.2	Vallado y cierre de obra	0.70%	0.65%	0.07%								0.08%
1.3	Replanteo y limpieza	1.23%	1.11%	0.12%								
2	DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIALES											
2.1	Demolición de mampostería y muros de carga	0.07%	0.07%									
2.2	Desmontaje de cubiertas de chapas de fibrocemento y estructura de madera	1.04%	1.04%									
2.3	Desmontaje de caloreros	0.44%	0.44%									
2.4	Demolición de revoques y revestimientos en interior	0.52%	0.52%									
2.5	Demolición de revoques en exterior	0.77%	0.70%									
2.6	Retiro de capineras	0.08%										
2.7	Retiro de torre de anieña	0.07%										
3	MOVIMIENTO DE SUELO Y EXCAVACIONES											
3.1	Excavación de pozos para bases	0.29%										
3.2	Excavación de zanjas a mano	0.06%										
4	FUNDACIONES Y ESTRUCTURA RESISTENTE											
4.1	Ht simple de limpieza e=5 cm b/fundaciones	0.07%										
4.2	Cimiento corrido de HT Clúpepo	0.36%										
4.3	Bases aisladas, HFAF	1.55%										
4.4	Vigas de arriostramiento HFAF	0.84%										
4.5	Columnas resistentes HFAF	1.45%										
4.6	Vigas resistentes HFAF	1.80%										
4.7	Vigas de encadenado HFAF coronamiento	1.66%										
4.8	Losas medias HFAF	0.35%										
4.9	Andaje Químico p/elevación cubierta	1.11%	1.11%									
5	MAMPUESTERIAS											
5.1	Mampostería ladrillo cerámico hueco 8x18x30 cm.	0.31%										
5.2	Mampostería ladrillo cerámico hueco 12x18x20 cm.	2.63%										
5.3	Mampostería ladrillo común	0.07%	0.07%									
6	ASELACIONES											
6.1	Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón	0.30%										
6.2	Tratamiento para la Humedad Sila y Capa aisladora vertical	2.63%										
6.3	Membrana TBA 10mm	0.71%										
7	REVOQUES											
7.1	Interior a la cal grueso y fino terminado al (fibre)	1.77%										
7.2	Exterior a la cal grueso y fino terminado al (felig)	2.47%										
7.3	Grueso a la cal bajo revestimientos	0.94%	1.48%									
8	REVESTIMIENTOS											
8.1	Cerámicos en paredes c/ adhesivo en interior	1.03%										
8.2	Cerámicos en paredes c/ adhesivo en sector Replanteo	0.37%										

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

Ing. JULIE E. VIGNOLA
Direcc. Obras de Salta
Bo. Notariado Obras Publicas




Item	18 TRABAJOS PRELIMINARES	19 DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIALES	20 ABLACIONES	21 REVOQUES	22 REVESTIMIENTOS	23 PISOS, CONTRAPISOS Y ANTEPECHOS	24 CUBIERTAS	25 CARPINTERIA	26 INSTALACION ELECTRICA	27 INSTALACION SANITARIA Y FLUVIAL	28 PINTURA	29 VARIOS	30 LIMPIEZA DE OBRA	30.1 Limpieza periódica y final de obra
18.1	Vallado y cierre de obra	0.23%	0.54%	0.54%	0.25%	0.25%	0.73%	0.73%	0.11%	0.45%	1.67%	0.03%	0.03%	0.03%
19.1	Demolicion de revocos y revestimientos en interior	1.69%	0.01%	0.01%	0.72%	0.72%	0.36%	0.36%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
19.2	Demolicion de revocos en exterior	1.05%	0.01%	0.01%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%
19.3	Rejillo de carpinterias	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
20.1	Tratamiento para la humedad silt y capa aisladora vertical	3.59%	1.80%	1.80%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%
21.1	Interior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%
21.2	Exterior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	1.21%	0.76%	0.76%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%
21.3	Guasto a la cal bajo revestimientos	2.21%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%	0.23%
22.1	Cerámicos en paredes e/ adhesivo en interior	3.20%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
23.1	Vereda H simple tratado (e=10 cm)	0.50%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
23.2	Pulido de pisos graníticos existentes	0.14%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%
23.3	Antespechos cerámicos	0.26%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
24.1	Ebretos de chapa lisa	0.73%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
25.1	Reparacion de carpinterias existentes (puertas, ventanas, muebles bajo medida)	0.65%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%
25.2	Provision y colocacion de Puerta tablero e/marco chapa BVS 1E	0.41%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
26.1	L. Electrica en Gal.	1.13%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%
27.1	Instalacion sanitaria y fluvial en Gal.	1.67%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%
28.1	Pintura al latex exterior	1.57%	1.10%	1.10%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%
28.2	Pintura al latex interior	1.10%	0.80%	0.80%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%
28.3	Pintura al latex coloradas	0.70%	0.01%	0.01%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%
28.4	Esmaite sintético en carpinteria metálica y rejas	0.80%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
28.5	Esmaite sintético en carpinteria de madera	0.37%	0.01%	0.01%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%
29.1	Escajos	0.01%	0.26%	0.26%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
29.2	Guaracillas/guaracamilas de madera dura e/hornos 1x1.5cm	0.26%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
29.3	Matajuergos individuales de 5 l.	0.10%	0.11%	0.11%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
29.4	Señalética para local interior de acilico	0.11%	0.30%	0.30%	23.75%	23.75%	23.75%	23.75%	23.75%	23.75%	23.75%	23.75%	23.75%	23.75%
30.1	Limpieza periódica y final de obra	0.30%	0.03%	0.03%	19.52%	19.52%	19.52%	19.52%	19.52%	19.52%	19.52%	19.52%	19.52%	19.52%

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ING. JULIETA WIERNA
Dircc. Obra de Salta



Obras: REAFICCION CENTRO DE SALUD NEM - LA CIENAGA
Ubicacion: SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
Oficinas: MBTD SAS



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ing. JULIETA WIERNIA
Direcc. Obras de Obras
San Lorenzo, Salta